

## 下水道施設で発見された油や異物

下水道管内で閉塞していた油の塊。



油は下水道管内で冷えて固まり、汚水の流れを妨げます。  
写真の場所は油の塊で下水道管が閉塞し、汚水が流れていない状況でした。

マンホール内清掃



マンホール内で回収された異物



写真の場所では、油の塊と異物が原因で閉塞していました。

マンホールポンプに詰まっていた布



写真の場所では、布がマンホールポンプ内で絡まり停止しました。