

合田邸通信 vol.6


令和6年5月8日

「えじぷとの間」保全工事及び調査は昨年度から継続して実施されています。現在は先月から引き続き野地板の取外しと調査を実施し屋根の中の構造がかなり確認できるようになってきています（写真①～②）。また先行して取り除いた瓦の記録（写真③）も併せて行っています。

来月には「えじぷとの間」の第1次保全工事及び調査はいったん終了。「えじぷとの間」第2次保全工事及び調査へと移行していく予定です。



① 野地板除去後の調査風景1



② 野地板除去後の調査風景2



③ 瓦の調査風景

